

MONTREAL – Le viaduc Henri-Bourassa situé au-dessus de l'autoroute 40, dans l'ouest de Montréal, a été rouvert à la circulation vers 4h15, mardi, après avoir été fermé pendant plusieurs heures pour permettre aux experts du ministère des Transports de procéder à l'inspection de la structure.

Certains morceaux de béton des gardes-corps s'étaient détachés pendant la matinée.

Des vérifications devaient être faites sur l'ensemble de la structure, ses façades est et ouest de même que la desserte.

La porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun, a affirmé que tous les morceaux susceptibles de tomber sur la chaussée ont été enlevés et que la structure avait été sécurisée.

En fin d'avant-midi, lundi, les morceaux de béton qui sont tombés ont entraîné une série d'incidents sous le viaduc.

Une voiture a été lourdement abîmée et plusieurs autres véhicules ont subi des dommages, principalement des crevaisons, en raison des débris qui se trouvaient sur le sol. Personne n'a été blessé.

Des experts du ministère des Transports ont établi que les pièces qui sont tombées n'étaient pas essentielles à la structure.

Le redoux n'est peut-être pas étranger à cet incident mais il faudra tout de même poursuivre l'enquête. Le détachement pourrait aussi avoir été causé par de la corrosion interne.

Les autres viaducs de la métropole qui présentent le même type de construction feront eux

aussi l'objet de vérifications au cours des prochains jours.

La dernière inspection à cette infrastructure a été menée en 2012. Selon le calendrier du ministère des Transports, une nouvelle inspection devait avoir lieu cette année et des travaux devaient s'y tenir dans un horizon de moins de cinq ans.

Cet article [Autoroute 40 rouverte après la chute de béton sur le viaduc Henri-Bourassa](#) est apparu en premier sur [L'actualité](#).

**Consultez la source sur Lactualite.com:** [Autoroute 40 rouverte après la chute de béton sur le viaduc Henri-Bourassa](#)